

**ТИГЛИ, ЧАШИ, СТАКАНЫ,
КОЛБЫ, ВОРОНКИ, ПРОБИРКИ
И НАКОНЕЧНИКИ
ИЗ ПРОЗРАЧНОГО КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА**

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2011

**ТИГЛИ, ЧАШИ, СТАКАНЫ, КОЛБЫ, ВОРОНКИ, ПРОБИРКИ
И НАКОНЕЧНИКИ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА**

**ГОСТ
19908—90**

Общие технические условия

Transparent quartz glass crucibles, basins, cups, flasks, funnels, test-tubes and caps.

General specifications

МКС 71.040.20
ОКП 59 3200

Дата введения **01.01.92**

Настоящий стандарт распространяется на тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки из прозрачного кварцевого стекла, применяемые для работы с кислыми и нейтральными веществами при температурах до 1000 °C, и наконечники из прозрачного кварцевого стекла (далее — изделия), предназначенные для термоэлектрических термометров, работающих при температурах до 1000 °C и для термоэлектрических термометров погружения при измерениях температуры жидкой стали продолжительностью не более 20 с.

Требования разд. 1 (за исключением предельных отклонений на наружный диаметр и высоту изделий), 2, 3, 5, 6 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Тигли


1.1.1. Тигли должны изготавливаться следующих типов:

В — высокие;

Н — низкие.

1.1.2. Форма и размеры тиглей должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в табл. 1, 2.

Тип В



* Размеры для справок.

Черт. 1

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1990
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2011

С. 2 ГОСТ 19908—90

Таблица 1

Размеры, мм

Номинальная вместимость, см ³	D		d Номин.	H		S Номин. (±0,3)	R	Масса* 10 ⁻³ кг	
	Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.				
10	30	±0,8	15	30	±0,8	1,2	63,7	6,7	
20	36	±1,0	18	40	±1,0		93,4	10,6	
40	45	±1,5	22	50	±1,5		114,4	16,3	
50	48		24	53			123,0	18,5	
80	56	±2,0	28	63	±2,0		148,8	25,9	
100	60		30	67			163,4	28,1	

* Значение справочное.


Примечание. Радиус R стенки тигля рассчитывают по формуле

$$R = \frac{H^2 + \left(\frac{D-d}{2} \right)^2}{D-d}.$$

Пример условного обозначения тигля типа В вместимостью 80 см³:

Тигель В-80 ГОСТ 19908—90

Тип Н



* Размеры для справок.

Размеры, мм

Номинальная вместимость, см ³	D		d Номин.	H		S Номин. (±0,3)	R	Масса* 10 ⁻³ кг	
	Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.				
10	36	±0,8	16	21	±0,8	1,2	27,0	6,1	
20	45	±1,0	20	26	±1,0		33,3	9,4	
40	56	±1,5	26	32	±1,5		41,6	14,4	
50	60		28	36			48,5	17,1	
80	71	±2,0	32	40	±2,0		50,7	22,7	
100	75		36	45			61,6	26,6	

Черт. 2

* Значение справочное.


Пример условного обозначения тигля типа Н вместимостью 100 см³:

Тигель Н-100 ГОСТ 19908—90

1.1.3. Коды ОКП тиглей приведены в приложении 1.

1.2. Чаши

1.2.1. Форма и размеры чаши должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.



* Размеры для справок.

Черт. 3

Таблица 3

Размеры, мм

Номинальная вместимость, см ³	D		d Номин.	H		b	c	S Номин. (±0,4)	Масса* 10 ⁻³ кг	
	Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.					
20	53	±3,0	18	25	±1,0	3	6	1,2	11,5	
40	60		20	28					15,0	
50	67		22	32					19,0	
80	75		25	36	±2,0	4	8		23,7	
100	85		28	40					29,7	
160	95		32	45					38,0	
200	105	±4,0	36	50	±3,0	5	10		46,3	

* Значение справочное.

Пример условного обозначения чаши вместимостью 100 см³:

Чаша-100 ГОСТ 19908—90

1.2.2. Коды ОКП чащ приведены в приложении 2.

1.3. Стаканы

1.3.1. Стаканы должны изготавливаться следующих типов:


ВН — высокие с носиком;

ВБН — высокие без носика;

НН — низкие с носиком;

НБН — низкие без носика.

1.3.2. Форма и размеры стаканов должны соответствовать указанным на черт. 4, 5 и в табл. 4, 5.



* Размеры для справок.

Черт. 4

Размеры, мм

Таблица 4

Номинальная вместимость, см ³	D		H		S		d	Масса* 10 ⁻³ кг
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
50	36	±2,0	71	±3,0	1,0	±0,4	38	19,4
100	45		90				47	30,8
200	56		110				58	47,2
400	71	±4,0	140	±4,0	1,2	±0,5	73	76,5
800	90		180				92	149,5
1000	95		190				97	166,7
1600	110		220				112	224,0

* Значение справочное.