

**ТРАНЗИСТОРЫ ПОЛЕВЫЕ****Метод измерения коэффициента шума**

Field-effect transistors.  
 Noise figure measurement technique

**ГОСТ****20398.2-74\*****[СТ СЭВ 3413—81]**

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31 декабря 1974 г. № 2852 срок введения установлен**

**с 01.07.76****Проверен в 1979 г. Срок действия продлен****до 01.07.86****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на маломощные полевые транзисторы и устанавливает метод измерения коэффициента шума  $K_{ш}$ .

Общие условия при измерении коэффициента шума должны соответствовать требованиям ГОСТ 20398.0—74.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3413—81 в части метода измерения коэффициента шума (см. справочное приложение).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

**1. АППАРАТУРА**

1.1. Измерительные установки, предназначенные для измерения коэффициента шума, должны обеспечивать основную погрешность измерения в пределах  $\pm 1$  дБ.

**2. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ**

2.1. Блок-схема измерения коэффициента шума  $K_{ш}$  должна соответствовать указанной на чертеже. На приведенной схеме измеряемый транзистор включен по схеме с общим истоком по пе-

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**


\* Переиздание март 1984 г. с Изменением № 1, утвержденным в июле 1983 г. (ИУС 11—83).

ременному току. Допускается проводить измерения  $K_{ш}$  в схеме с общим затвором по переменному току.

2.2. Основные элементы, входящие в схему, должны удовлетворять требованиям, указанным ниже.

2.2.1.  $\Gamma$  — генератор шумового или синусоидального сигнала.

В области частот выше 1 МГц рекомендуется применять в качестве генератора  $\Gamma$  источник шумового сигнала. Шумовой генератор должен быть откалиброван в единицах напряжения шума, шумовой мощности или относительной шумовой температуры. Допускается калибровка генератора в единицах коэффициента шума. В области частот до 1 МГц допускается использование синусоидального сигнала. Синусоидальный генератор должен быть откалиброван в единицах напряжения. Допускается калибровка синусоидального сигнала.



$\Gamma$  — генератор;  $Tp1$  — входной трансформатор полного сопротивления;  $Tp2$  — выходной трансформатор полного сопротивления;  $T3$  — схема нейтрализации;  $Y$  — усилитель;  $PY$  — регистрирующее устройство.

коидальных генераторов в единицах коэффициента шума. Точность калибровки генераторов должна обеспечивать установленную погрешность измерения коэффициента шума. В области частот выше 1 МГц выходное сопротивление генератора должно быть 50 или 75 Ом. В области частот до 1 МГц выходное сопротивление генератора ( $R_\Gamma$ ) должно непосредственно включаться в цепь затвора измеряемого транзистора;

$Tp1$  — входной трансформатор полного сопротивления. Трансформатор предназначен для преобразования выходного сопротивления генератора  $\Gamma$  в величину, комплексно-сопряженную входному полному сопротивлению измеряемого транзистора или в оптимальное сопротивление, обеспечивающее минимальное значение коэффициента шума или в нормированное значение сопротивления. В области частот выше 1 МГц рекомендуется применять регулируемые трансформаторы полного сопротивления.

В области частот до 1 МГц вместо  $Tp1$  может быть использован резистивный делитель напряжения;

$Tp2$  — выходной трансформатор полного сопротивления.

В области частот выше 1 МГц рекомендуется применять регулируемые трансформаторы полного сопротивления для обеспечения согласования выходного полного сопротивления измеряемого транзистора с входным полным сопротивлением усилителя  $У$ . В области частот до 1 МГц вместо  $Tр2$  может использоваться резистор нагрузки стока измеряемого транзистора;

$T3$  — схема нейтрализации, используется в случае необходимости при измерении на частотах выше 1 МГц для обеспечения стабильности;

$У$  — усилитель. Усилитель должен определять ширину эффективной шумовой полосы, которая не должна превышать 30 % от частоты измерения, если иное не оговорено в стандартах или другой технической документации на конкретные типы полевых транзисторов, должен иметь регулируемый коэффициент усиления и быть линейным. В усилителе должна быть предусмотрена возможность компенсации собственных шумов усилителя, либо производиться их учет.

На частотах выше 1 МГц рекомендуется использовать гетеродинный усилитель;

$РУ$  — регистрирующее устройство. Регистрирующее устройство должно реагировать на среднее квадратическое значение приложенного сигнала. Шкалу регистрирующего устройства рекомендуется градуировать непосредственно в единицах коэффициента шума.

При отсчете измеряемого коэффициента шума по шкале калиброванного генератора  $Г$  допускается шкалу  $РУ$  градуировать в относительных единицах напряжения, мощности или относительной шумовой температуры в зависимости от калибровочного параметра генератора  $Г$ .

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Транзистор включают в схему и устанавливают режим по постоянному току.

3.2. При отсчете  $K_m$  по шкале генератора  $Г$  измерения проводят в следующем порядке.

3.2.1. При выключенном генераторе устанавливают определенное показание ( $\alpha_1$ ) регистрирующего устройства  $РУ$ , регулируя усиление усилителя  $У$ .

3.2.2. Включают генератор и изменяют уровень его выходного сигнала до тех пор, пока показания  $РУ$  не увеличатся в  $n$  раз (например, в 2 раза).

Допускается до включения генератора снизить коэффициент усиления по мощности усилителя  $У$  в  $n$  раз и затем, включив генератор, изменить уровень его выходного сигнала до тех пор, по-