

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИИ
В МАШИНОСТРОЕНИИ
(НПО «ВНИИИзмерения»)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ГОЛОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННО-ОПТИЧЕСКИЕ.
ОПТИКАТОРЫ
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МИ 1863—88

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА
ИЗМЕРЕНИЙ. ГОЛОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННО-ОПТИЧЕСКИЕ

ОПТИКАТОРЫ

Методика поверки

МИ 1863—88

ОКСТУ 0008

Настоящие методические указания распространяются на пружинно-оптические измерительные головки (далее — оптиматоры) по ГОСТ 10593—74 и устанавливают методику их первичной и периодической проверок.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены операции и применены средства поверки с характеристиками, указанными в табл. 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта МИ	Средства поверки и их нормативно-технические характеристики	Обязательность проведения операции при:		
			выпуске из производства	выпуске из ремонта	эксплуатации и хранения
Внешний осмотр Опробование	4.1	—	Да	Да	Да
	4.2	Стойка типа С-I или С-II по ГОСТ 10197—70	Да	Да	Да
Определение метрологических характеристик	4.3				
Определение параметра шероховатости гильзы	4.3.1	Образцы шероховатости поверхности по ГОСТ 9378—75 или детали-образцы параметром шероховатости $Ra = 0,63$ мкм по ГОСТ 2789—73	Да	Нет	Нет

Наименование операции	Номер пункта МИ.	Средства поверки и их нормативно-технические характеристики	Обязательность проведения операций при:		
			выпуске из производства	выпуске из ремонта	эксплуатации и хранении
Определение присоединительных диаметров гильзы и стержня под измерительный наконечник	4.3.2	Плоскопараллельные концевые меры длины класса точности 3 по ГОСТ 9038—83; скоба с отсчетным устройством с ценой деления 0,002 мм по ГОСТ 11098—75 или рычажные микрометры с пределом измерения 0—25 и 25—50 мм по ГОСТ 4381—87	Да	Нет	Нет
Проверка измерительного наконечника	4.3.3	По ГОСТ 11007—66; лупа 2,5×	Да*	Да	Да
Определение измерительного усилия, колебания измерительного усилия, а также нижнего и верхнего пределов регулирования и колебания регулируемых усилий	4.3.4	Весы циферблатные цифровые ценой деления 2 г, верхним пределом взвешивания 1 кг, среднего класса точности по ГОСТ 23676—79; стойка типа С-II ГОСТ 10197—70	Да	Да	Да
Определение изменения показаний оптикактора при нажатии на измерительный стержень в направлении, перпендикулярном к его оси	4.3.5	Граммометр 10—50 по ТУ 25—02.021 301—78; стойка типа С-II по ГОСТ 10197—70; образцовые концевые меры длины размером 1,5—3 мм 5-го разряда по МИ 1604—87 или класса точности 3 по ГОСТ 9038—83	Да	Да	Да
Определение погрешности и размаха показаний оптикактора	4.3.6	Интерферометр для поверки долемикрометровых головок ИДГ-1 по ТУ 50—496—85 с диапазоном измерения 0—100 мкм, с общим ходом измерительной каретки 50 мм, с пределом допускаемой погрешности $\pm 0,007$ мкм, с дискретностью отсчета 0,01 мкм, с присоединительным диаметром головок 8Н8 и 28Н8, изменение положения линии измерения до 360°;	Да	Да	Да

Наименование операции	Номер пункта МИ	Средства поверки и их нормативно-технические характеристики	Обязательность проведения операции при:		
			выпуске из производства	выпуске из ремонта	эксплуатации и хранения
		стойка типа С-1 по ГОСТ 10197—70; круглый ребристый стол с выступающей сферической вставкой по ГОСТ 10197—70; оптиметр горизонтальный с пределом измерения 500 мм и ценой деления шкалы 1 мкм; образцовые концевые меры длины 1, 2, 3-го разрядов по МИ 1604—87			

* Операцию проводят выборочно в порядке, установленном предприятием-изготовителем.

Примечание. Допускается, использовать вновь разработанные или находящиеся в применении средства поверки, не приведенные в табл. 1, но имеющие аналогичные характеристики.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. При подготовке к проведению поверки следует соблюдать правила пожарной безопасности, установленные для работы с легковоспламеняющимися жидкостями, к которым относится бензин, используемый для промывки.

2.2. В помещении, где проводят промывку, должны быть предупредительные знаки и сигнальные цвета по ГОСТ 12.4.026—76. Запрещено пользоваться открытым огнем, применять электробытовые приборы.

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1. При проведении поверки должны быть соблюдены условия: температура окружающего воздуха в помещении $(20 \pm 3)^\circ\text{C}$; изменение температуры окружающего воздуха в течение 0,5 ч не более $0,5^\circ\text{C}$;

относительная влажность воздуха в помещении $(60 \pm 20)\%$;
атмосферное давление $(101,3 \pm 4)$ кПа.

3.2. Перед проведением поверки все наружные поверхности оптического прибора должны быть предварительно протерты от пыли и гря-