

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ  
**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**

ГОСТ 12391—77

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

---

# **ВАЛЫ ГИБКИЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ АВТОТРАКТОРНЫХ ПРИБОРОВ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ВАЛЫ ГИБКИЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ  
АВТОТРАКТОРНЫХ ПРИБОРОВ

## Технические условия

ГОСТ  
12391-77Panel board flexible shafts for vehicle.  
SpecificationsМКС 43.040.30  
ОКП 45 7381

Дата введения 01.01.79

Настоящий стандарт распространяется на гибкие валы автотракторных приборов с левым вращением со стороны трансмиссии (привода), применяемых на автомобилях, тракторах, мотоциклах и других транспортных средствах.

Стандарт не распространяется на гибкие валы для привода стеклоочистителей, таксометров, а также на гибкие валы дистанционного управления (броса суточного счетчика, установки стрелок часов, гибких соединений в замках).

## 1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. В зависимости от конструкции троса гибкие валы изготавливают трех типов:

- трехслойные — с внешним диаметром троса 2,3 мм;
- четырехслойные — с внешним диаметром троса 3,2 мм (применяются для длины до 3550 мм включительно);
- пятислойные — с внешним диаметром троса 4,1 мм (применяются для длины свыше 3550 мм).

Допускается изготавливать по согласованию потребителя с предприятием-изготовителем пятислойные валы длиной до 3550 мм и четырехслойные — длиной свыше 3550 мм.

1.2. Типы соединений гибких валов с прибором и трансмиссией и присоединительные размеры должны соответствовать указанным ниже и на черт. 1—7:

- типы соединений с прибором:

A1, A3 — для приборов с максимальным крутящим моментом привода до 0,03 Н·м;

A2 — для приборов с максимальным крутящим моментом привода до 0,02 Н·м;

- типы соединений с трансмиссией:

B1, B2 и B3 — для приборов с максимальным крутящим моментом до 0,03 Н·м;


B4 — для приборов с максимальным крутящим моментом до 0,02 Н·м.

Должны применяться следующие сочетания типов соединений гибких валов: A1 с B1; A1 с B2; A2 с B4; A3 с B3 и B4.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, Поправка).


С. 2 ГОСТ 12391-77

Тип А1




Черт. 1

Тип А2



Черт. 2

## Тип А3



Черт. 3