

**ГОЛОВКИ ЗУБОРЕЗНЫЕ
ДЛЯ КОНИЧЕСКИХ И ГИПОИДНЫХ
ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС С КРУГОВЫМИ
ЗУБЬЯМИ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

**ГОЛОВКИ ЗУБОРЕЗНЫЕ ДЛЯ КОНИЧЕСКИХ
И ГИПОИДНЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
С КРУГОВЫМИ ЗУБЬЯМИ**

**ГОСТ
11906—77**

Технические условия

Spiral bevel and hypoid gear-shaping cutter heads.
Specifications

ОКП 39 2462

Дата введения 01.01.79

Настоящий стандарт распространяется на цельные и сборные зуборезные головки нормальной и повышенной точности для конических и гипоидных зубчатых колес с круговыми зубьями и резцы к сборным зуборезным головкам.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Головки должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2. Материал и твердость головок должны соответствовать табл. I.

Таблица I

Наименование деталей	Марки материала	Твердость по Роквеллу
Цельные головки и резцы сборных головок	Быстро режущая сталь по ГОСТ 19265 Допускается изготавливать резцы сборных головок номинальным диаметром 250 мм и более сварными	63...66 HRC,
Державки сварных резцов Корпуса сборных головок:	Сталь марки 40Х по ГОСТ 4543 чистовых — сталь марки 12ХН3А или сталь марки 20ХН2М по ГОСТ 4543 Цементировать $h = 0,8\text{--}1,2$ мм, кроме резьбовых отверстий черновых — сталь марки 40ХН2МА по ГОСТ 4543 Допускается изготавливать корпуса черновых головок и чистовых головок нормальной точности из стали марки 40Х по ГОСТ 4543 или из стали марки ХВГ по ГОСТ 5950	41...46 HRC, 57...63 HRC,
Кольца опорные черно- вых головок	Сталь марки 40Х по ГОСТ 4543 сталь марки ХВГ по ГОСТ 5950	41...46 HRC, 51...56 HRC,
Клины и подкладки	Сталь марки X или марки ХВГ по ГОСТ 5950 Допускается изготавливать в черновых головках и чистовых головках нормальной точности клинья и подкладки из стали марок У7, У8, У9, У10 по ГОСТ 1435 и из стали марки 40Х по ГОСТ 4543 или из порошковой стали	56...61 HRC, 46...51 HRC, 41...51 HRC,



Продолжение табл. 1

Наименование деталей	Марки материала	Твердость по Роквеллу
Винты крепежные, центральные, регулировочные	Сталь марки 35ХГСА или марки 40ХН2МА по ГОСТ 4543 Допускается изготавливать к головкам нормальной и повышенной точности винты из сталей марок 40Х, 38ХС, 38ХГС по ГОСТ 4543	37...42 HRC _z
Остальные винты, шайбы и планки	Сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74	37...42 HRC _z

П р и м е ч а н и е. Класс прочности винтов — по ГОСТ 1759.0.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 4).

- 1.3. На рабочих поверхностях резцов цельных и сборных головок не должно быть обезуглероженного слоя и мест с пониженной твердостью.
 1.4. На поверхностях головок не должно быть забоин, трещин, заусенцев, выкрошенных мест, поджогов и следов коррозии.
 1.5. Параметры шероховатости поверхностей по ГОСТ 2789 не должны быть более указанных в табл. 2—6.

Таблица 2

Наименование поверхности цельных головок	Параметр шероховатости, мкм
Поверхность посадочного отверстия	<i>Ra</i> 0,32
Поверхность опорного и переднего торца головки или торца буртика для головок диаметрами 20—50 мм:	
нормальной точности	<i>Ra</i> 0,63
повышенной точности	<i>Ra</i> 0,32
Задние поверхности на рабочих сторонах резцов и передняя поверхность резцов:	
нормальной точности	<i>Rz</i> 3,2
повышенной точности	<i>Rz</i> 1,6
Задняя поверхность на нерабочих сторонах резцов:	
нормальной точности	<i>Rz</i> 6,3
повышенной точности	<i>Rz</i> 3,2
Поверхность шпоночного паза	<i>Rz</i> 10
Остальные поверхности	<i>Rz</i> 25

Таблица 3

Наименование поверхности	Параметр шероховатости поверхностей корпуса головок, мкм		
	чистовых		черновых
	нормальной точности	повышенной точности	
Поверхность посадочного отверстия	<i>Ra</i> 0,32	<i>Ra</i> 0,25	<i>Ra</i> 0,32
Поверхность опорного торца	<i>Ra</i> 0,63	<i>Ra</i> 0,25	<i>Ra</i> 0,63
Поверхность переднего торца	<i>Ra</i> 0,63	<i>Ra</i> 0,32	<i>Ra</i> 0,63
Поверхность контрольного пояска на переднем торце	—	<i>Ra</i> 0,25	—
Боковые поверхности и поверхность основания резцового паза	<i>Rz</i> 3,2	<i>Rz</i> 1,6	<i>Rz</i> 3,2
Опорная поверхность под шайбу	<i>Rz</i> 20	<i>Ra</i> 1,25	<i>Rz</i> 20
Поверхность торца под опорные кольца	—	—	<i>Ra</i> 0,63
Цилиндрическая поверхность под опорное кольцо	—	—	<i>Ra</i> 1,6

Продолжение табл. 3

Наименование поверхности	Параметр шероховатости поверхностей корпуса головок, мкм		
	чистовых		черновых
	нормальной точности	повышенной точности	
Поверхность шпоночного паза	Rz 10	Rz 10	Rz 10
Поверхность наружного диаметра	Rz 20	Rz 20	Rz 20
Остальные поверхности	Rz 20	Rz 20	Rz 20

Таблица 4

Наименование поверхности	Параметр шероховатости поверхностей клиньев и подкладок, мкм	
	чистовых головок нормальной точности и подкладок	чистовых головок повышенной точности
	черновых головок	
Широкие поверхности подкладок	Ra 0,63	Ra 0,32
Широкие поверхности регулировочных клиньев	Ra 0,32	Ra 0,16
Узкие поверхности подкладок и клиньев	Rz 6,3	Rz 6,3
Остальные поверхности	Rz 40	Rz 10

Таблица 5

Наименование поверхности	Параметр шероховатости планок, колец и шайб, мкм
Наружная цилиндрическая поверхность буртика, коническая поверхность под углом 120° и поверхность опорного торца шайбы	Ra 2,5
Поверхность переднего торца шайб и опорного торца планок	Ra 2,50
Поверхность опорного торца опорного кольца черновых головок	Ra 0,63
Поверхность заднего торца, внутренняя цилиндрическая поверхность опорного кольца черновых головок	Ra 2,5
Остальные поверхности, кроме резьбовых отверстий	Rz 20

Таблица 6

Наименование поверхностей	Параметр шероховатости резцов, мкм		
	чистовых точности		черновых
	нормальной	повышенной	
Задние поверхности на рабочих сторонах профиля	Rz 1,6	Rz 0,8	Rz 1,6
Передняя поверхность	Rz 3,2	Rz 1,6	Rz 3,2
Базовая широкая поверхность	Ra 0,32	Ra 0,32	Ra 0,32
Поверхность опорных заплечников	Rz 3,2	Rz 1,6	—
Задняя поверхность нерабочей стороны профиля	Rz 6,3	Rz 3,2	Rz 6,3
Широкая небазовая поверхность	Ra 1,25	Ra 0,63	Ra 1,25
Боковые узкие поверхности	Ra 0,63	Ra 0,63	Ra 0,63
Поверхность опорного торца	—	—	Ra 1,25
Поверхность под углом 10°	Ra 1,25	Ra 1,25	—
Остальные поверхности	Rz 40	Rz 20	Rz 40

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 5).