

13119-81

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ  
СОЮЗА ССР**

ШТАМПЫ ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ

## **ДЕТАЛИ НАПРАВЛЯЮЩИХ УЗЛОВ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 13119-81 (СТ СЭВ 1301-78),  
ГОСТ 18812-81 (СТ СЭВ 1307-78),  
ГОСТ 18813-81 (СТ СЭВ 1308-78),  
ГОСТ 24558-81-ГОСТ 24562-81  
(СТ СЭВ 1302-78-СТ СЭВ 1306-78)

Издание официальное

Цена 20 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

Штампы для листовой штамповки  
КОЛОНКИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ СТУПЕНЧАТЫЕ

Конструкция и размеры  
Sheet stamping dies. Guide posts with flute.  
Design and dimensions

ГОСТ  
13119-81\*  
(СТ СЭВ 1301-78)

Взамен  
ГОСТ 13119-75

ОКП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 января 1981 г. № 252 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на направляющие ступенчатые колонки, применяемые в направляющих узлах штампов и устанавливаемые по системе отверстий.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1301-78.

2. Конструкция и размеры направляющих ступенчатых колонок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



\* Переиздание (июль 1987 г.) с Изменением № 1, утвержденным в марте 1986 г. (ИУС 6-86).

© Издательство стандартов, 1987



## Размеры в мм

Обозначение колодок		Применение колодок		D (вред. откл. по в5, в6, в8)	D <sub>1</sub>		D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	t	t <sub>1</sub>	r	r <sub>1</sub>	ε	Масса, кг, не более				
		Исполнение 1	Исполнение 2		Исполнение 1 (вред. откл. по в6)	Исполнение 2 (вред. откл. по в7)												
1030-5001	1030-5002			12	12		11,4		50					0,04				
1030-5003	1030-5004								60	20								0,05
1030-5005	1030-5006								70									0,06
1030-5007	1030-5008								80									0,07
1030-5009	1030-5011								90					0,08				
1030-5012	1030-5013								100									0,09
1030-5014	1030-5015								80	25								0,10
1030-5016	1030-5017								90					5	2	3	2,5	0,11
1030-5018	1030-5019			14			13,4		100					0,12				
1030-5021	1030-5022								110	28								0,13
1030-5023	1030-5024								120									0,14
1030-5025	1030-5026								100									0,12
1030-8401	1030-8402				14				110					0,13				
1030-5027	1030-5028								120	32								0,14
1030-5029	1030-5031								110									0,13
1030-5032	1030-5033								120									0,14
1030-5034	1030-5035			130	40									0,15				